

お客様各位

株式会社 杉浦研究所
杉研商事株式会社
〒158-0094 東京都世田谷区玉川 4-5-4
TEL:03-3708-3411 FAX:03-3700-4407
<http://www.sugiken.com/>
代表取締役社長 杉浦 静夫

「修理対応終了のお知らせとお願い」

拝啓 時下益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。日頃は、当社製品をご愛用賜り誠にありがとうございます。

さて、弊社製品「SL 医用写真撮影装置 MPS シリーズ」は、1980年に1号機を出荷してより37年経過しております。この間、新旧を問わず殆どのものに修理対応して参りました。しかし、下記機種製品に使われている電気部品が、メーカーの製造中止等により入手困難となり、当社在庫等もなくなりました。誠に申し訳ありませんが、部品交換を伴う修理が不可能となり、上記標題のお知らせとお願いをする事になりました。

[修理対応終了の該当機種]

(1) SL 医用写真撮影装置 MPS-II 全機種 (2001年製造終了)

- ・安定器点灯タイプ・・・本体 No.5503001(1980年製)～No.8105007(1987年製)
- ・インバーター点灯タイプ・・・本体 No.8105107(1987年製)～No.0083851(2001年製)

(2) SL 医用写真撮影装置 MPS-II A 全機種 (1998年製造終了)

- ・インバーター点灯タイプ・・・本体 No.9402001(1994年製)～No.9808075(1998年製)

(3) SL 医用写真撮影装置 MPS-3 全機種 (2001年製造終了)

- ・インバーター点灯タイプ・・・本体 No.9903001(1986年製)～No.0109080(2001年製)

(4) SL 写真撮影装置 MPS-V, V_N 全機種 (2003年製造終了)

- ・インバーター点灯タイプ・・・本体 No.8070016(1986年製)～No.0065883(2003年製)

特に、安定器点灯タイプ(本体 No.8105007 以前)の製品は、30年以上経過しており、部品の経年変化で絶縁不良等による不具合が起きることも考えられます。引き続きご使用になられる場合は、日常点検に留意されます様お願いいたします。

何かとご迷惑をお掛け致しますが宜しくお取り計らい下さいます様お願い申し上げます。

最新型への更新をご検討下さい！！

最新型の SL 写真撮影装置は「LED 照明と Xeフラッシュ照明の MPS-8」をはじめとして、中型・小型・超小型の全4機種ともに LED 照明のシリーズで新発売、**ホルムアルデヒド換気装置は2機種と充実**

最新型の「SL 写真撮影装置 MPS-8」は LED 照明の(LD)と Xe フラッシュ照明の (LX) 2機種、中型の「SL 医用写真撮影装置 MPS-6・LD」・小型の「SL 写真撮影装置 MPS-4・LD」・超小型の「SL 写真撮影装置 MPS-mini」等、全て LED 照明を採用しました。また、**ホルムアルデヒド換気装置は、PPF-1、PPF-6** と大小 2 機種揃っています。これら充実したラインナップの中から、最新型への更新の検討を宜しくお願いいたします。

敬具