

お客様各位

株式会社杉浦研究所  
杉研商事株式会社  
〒158-0094 東京都世田谷区玉川 4-5-4  
TEL:03-3708-3411 FAX:03-3700-4407  
<http://www.sugiken.com>  
代表取締役社長 杉浦 静夫

## 「修理対応終了のお知らせとお願い」

拝啓 時下益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。日頃は、当社製品をご愛用賜り誠にありがとうございます。

さて、弊社製品「SL医用写真撮影装置MPSシリーズ」は、1980年に1号機を出荷してより38年経過しております。この間、新旧を問わず殆どのものに修理対応して参りました。しかし、下記機種製品に使われている電気部品が、メーカーの製造中止等により入手困難となり、当社在庫もなくなりました。誠に申し訳ありませんが、部品交換を伴う修理が不可能となり、上記標題のお知らせとお願いをする事になりました。

### 【修理対応終了の該当機種】

#### (1) SL医用写真撮影装置MPS-II 全機種 (2001年製造終了)

- ・安定器点灯タイプ・・・本体No.5503001(1980年製)～No.8105007(1987年製)
- ・インバーター点灯タイプ・・・本体No.8105107(1987年製)～No.0083851(2001年製)

#### (2) SL医用写真撮影装置MPS-II A 全機種 (1998年製造終了)

- ・インバーター点灯タイプ・・・本体No.9402001(1994年製)～No.9808075(1998年製)

#### (3) SL医用写真撮影装置MPS-3 全機種 (2001年製造終了)

- ・インバーター点灯タイプ・・・本体No.9903001(1986年製)～No.0109080(2001年製)

#### (4) SL写真撮影装置MPS-V, Vn 全機種 (2003年製造終了)

- ・インバーター点灯タイプ・・・本体No.8070016(1986年製)～No.0065883(2003年製)

特に、安定器点灯タイプ(本体No.8105007以前)の製品は、30年以上経過しており、部品の経年変化で絶縁不良等による不具合が起きることも考えられます。引き続きご使用になられる場合は、日常点検に留意されます様お願いいたします。

何かとご迷惑をおかけ致しますが宜しくお取り計らい下さいます様お願い申し上げます。

## 最新型への更新をご検討ください！！

最新型のSL写真撮影装置は

「LED照明とXeフラッシュ照明のMPS-8」をはじめとして  
中型・小型・超小型の全4機種ともにLED照明のシリーズで新発売  
ホルムアルデヒド換気装置は2機種と充実

最新型の「SL写真撮影装置MPS-8」はLED照明の(LD)とXeフラッシュ照明の(LX) 2機種、中型の「SL写真撮影装置MPS-6・LD」・小型の「SL写真撮影装置MPS-4・LD」・超小型の「SL写真撮影装置MPS-mini」等、全てLED照明を採用しました。

また、ホルムアルデヒド換気装置は、PPF-1・PPF-6と大小2機種揃っています。

これら充実したラインナップの中から、最新型への更新の検討をよろしく願いいたします。